



ENREGISTREMENT DE LA PREMIÈRE OUVERTURE Z-FT



RÉFÉRENCE : Z-FT-CBA

Pince ampèremétrique AC pour la première ouverture.

2 échelles : 10 mV/A et 100mV/A.

Connecteur Neutrik pour entrée analogique 0 à 10V.




RÉFÉRENCE : Z-FT-CBV

Pince ampèremétrique AC pour la première ouverture.

2 échelles : 10 mV/A et 100mV/A.

Connecteur Neutrik pour entrée analogique +- 10V.

CONVERTISSENT UN COURANT EN TENSION



Andalusia 115 - Alabama Thu Feb 14 11:46:01 2002

