


CAPTEURS



Base pour accéléromètre

Référence: TAP-BASE
Base de fixation pour l'accéléromètre

Accéléromètre ICP 10g



Référence: ACC-10g
Pour les changeurs de prises en charge
Gamme de mesure: $\pm 500\text{mV/g}$, $\pm 10\text{g}$

Accéléromètre ICP 50g



Référence: ACC-50g
Pour les changeurs de prises en charge
Gamme de mesure: $\pm 100\text{mV/g}$, $\pm 50\text{g}$

Pince de courant AC



Référence: CT-CLAMP-AC
Mesure le courant AC de 20 à 200Amps

Pince de courant AC/DC



Référence: CT-CLAMP-AC/DC
Mesure des courants AC ou DC atteignant 30 Amps



Résistance dynamique

Combinée aux tests vibro-acoustiques, la mesure de résistance dynamique des contacts peut aider à la synchronisation précise du mouvement des contacts.