



CAPTEURS

CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE RESISTIF

Réf : ZLT-150/225/300/600

150 à 600mm, avec connecteur adapté aux entrées analogiques des instruments Zensol (CBA, CBV, CB), pour mesure du déplacement linéaire des contacts.



CAPTEUR DE DÉPLACEMENT DIGITAL

Réf : ZLD-200

0 à 200 mm, utilisé avec les entrées digitales optiques/magnétiques. Alimenté par l'entrée digitale CBA/CBV/CB



CAPTEUR DE DÉPLACEMENT ROTATIF RÉSISTIF

Réf : ZRT-01/03/05/10

1 à 10 tours, avec sa pièce d'accouplement et un connecteur adapté aux instruments Zensol (CBA, CBV, etc.), pour mesure du déplacement rotatif des contacts.



CAPTEUR DE DÉPLACEMENT ROTATIF DE TYPE ENCOEUR OPTIQUE

Réf : ZOT-2000

2000 impulsions par tour, sans limites de rotation. Robuste, il a un degré de protection tel qu'il fonctionne efficacement dans des environnements bruyants, humides ou gras.



CAPTEUR DE TENSION DC

Réf : ZVS-100/200

Mesure de tension DC : 0,4 à 200 mV
Utilisé avec le kit MO-SD-100/200.
Mesure une valeur de résistance de $2\mu\Omega$ (ZVS-200) ou $200\mu\Omega$ (ZVS-100).



DÉTECTEUR DE TENSION AC-DC

Réf : ZVS-AC-DC-300-contact/analog

Détecte la présence d'une tension continue et les dysfonctionnements de vos disjoncteurs.
2 modèles : pour entrées analogiques ou contacts.



CAPTEURS

CAPTEUR DE TENSION

Réf : ZVS-300

Mesure de tension 0 - $\pm 300V$ ou $\pm 1000V$. Alimentés par les entrées analogiques CBA/CBV/CB.



CAPTEURS DE COURANT

Réf : ZCS - 50/100/200/600

Mesure jusqu'à 50, 100, 200 ou 600 Ampères AC, DC ou transitoires. Utilisé avec les entrées analogiques. Adapté aux instruments Zensol (CBA, CBV, CB).



PINCE DE COURANT AC 20A/200A

Réf : CT-CLAMP-AC

Utilisé pour mesurer le courant AC présent dans des appareils électriques.
2 gammes : 20A ou 200A.
Se connecte aux entrées analogiques des instruments.



PINCE DE COURANT AC/DC 30A

Réf : CT-CLAMP-AC/DC

Utilisé pour mesurer le courant AC/DC présent dans des appareils électriques jusqu'à 30A.
Se connecte aux entrées analogiques des instruments.



CAPTEUR DE PRESSION

Réf : ZPS - 5000

Parfaitement adapté à vos mesures de pression.
Grande précision de mesure même en milieu "bruité".
Haut degrés de protection.



CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Réf : ZTS - RTD

Convertit tous types de températures, sondes et thermocouples. Utilisé dans les environnements industriels et capable de mesurer des températures de $-200^{\circ}C$ à $+850^{\circ}C$.

